


# 長野県神城断層地震

視察日時 2014/11/27

- 発生日時 11月22日（土） 午後10：08
- 震源 長野県北部
- 震源の深さ 5キロメートル
- 地震の規模 マグニチュード6.7
- 長野県内の震度
  - 震度6弱：長野市、小川村、小谷村
  - 震度5強：信濃町、白馬村（記載以外の地域では震度5弱以下を観測）
- 被害状況 死者、行方不明者 共に0人
  - 全壊-33棟 半壊-60棟 一部損壊-690
  - （11月29日現在 今後調査状況により変動あり）

災害状況は長野県災害対策本部発表より抜粋



長野県防災センター発表によると、白馬村を南北に白馬連峰沿いに走る「神城断層」が動き、今回の地震を引き起こしたとのこと。

特徴的なのは、甚大は被害が出ている地域がかなり狭い範囲に限られているということです。倒壊などの被害が大きかったのは白馬村 堀之内地区ですが、この地区より1～2キロ離れた地域ではほぼ被害が無いという状況でした。



撮影者：株式会社・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：樹エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社・スクエア、山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：樹エム・スクエアー 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：㈱エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



ニッセム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社、スクエア、山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 スクウェア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエアー 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：樹エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：(株)エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：韓エム・スクエア、山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：駒エム・スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 スクエア 山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社 スクエア



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社・スクエア・山川



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：(株)エム・スクエア 山川

【地盤の隆起が約1m起こった箇所】



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋



撮影者：株式会社 スクエア 山川

【地盤の隆起が約1m起こった箇所】



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋





撮影者：株式会社スクエア 山川

【地盤の隆起が約1m起こった箇所】



震災前画像 Googleストリートビューより抜粋